

**Матеріально-технічне забезпечення
Вільшанського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів
Вільшанської селищної ради Кіровоградської області**

Упродовж 2020/2021 навчального року проводилася робота щодо удосконалення матеріальної бази освітнього закладу. Зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти здійснювалося за рахунок залучення бюджетних коштів та благодійної допомоги.

За рахунок бюджетних коштів придбано:

ПРИЗНАЧЕННЯ	СУМА
ДОКУМЕНТАЦІЯ НА БЛИСКАВКОЗАХИСТ	20000
БЛИСКАВКОЗАХИСТ	140000
ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ	236000
ОБРОБКА ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ КОРПУСУ №1	50000
РЕМОНТ ПОЖЕЖНОЇ ВОДОЙМИ ТА ЗАПОВНЕННЯ	12000
ПОЖЕЖНИЙ ГІДРАНТ	10044
ВОГНЕГАСНИКИ	3618
КІЛЬЦЯ БЕТОННІ	4500
ТОНОМЕТР	400
НОУТБУКИ 2 ШТУКИ	43400
МАРМІТИ 2 ШТУКИ	42000
ЛАЗЕРНИЙ ПРИНТЕР	8458
СТОЛИ КУХОННІ 2 ШТУКИ СТЕЛАЖ 1 ШТУКА	27000
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ НА РЕМОНТ КОРПУСУ №2 (фарбування підлоги в фойє та поверхах, спортивному залі, панелей)	13525
ВСЬОГО	849 073,90

Благодійні внески

- Фарбування підлоги коридорів, їдальні, східців та поручнів, спортивного залу, роздягалень (панелей) корпусу №1
- Побілка спортивного залу, роздягалень корпусу №1
- Фарбування панелей 3 поверху
- Шпаклівка, розчинник, щітки, валіки
- Побілка майстерні та надвірних туалетів

ВСЬОГО на суму 17 670 грн.

Вільшанський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів — це заклад освіти з правом юридичної особи, що забезпечує потреби громадян у повній загальній середній освіті, в якій поєднуються класичні принципи педагогічного процесу та активно запроваджуються інноваційні технології. Вивчається іноземна мова – англійська, забезпечується опанування комп'ютерних технологій з 2-го класу.

Загальноосвітній навчальний заклад розпочав діяльність 01 вересня 1975 року.

Юридична адреса школи: 21600, смт. Вільшанка вул. Миру, 37.

Це одна триповерхова і одна двоповерхова споруди, обладнані відповідними інженерними мережами та технічним устаткуванням для забезпечення належних санітарно-побутових умов працюючим. У корпусі № 1: 28 кабінетів, 1 спортивний зал, актові зали, бібліотека, методичний кабінет, учительська, кабінет психолога, кабінет медичної сестри, їдальня, 5 туалетів. У корпусі № 2: 9 кабінетів, 1 спортивний зал, учительська, кабінет для дітей з особливими освітніми потребами, 1 туалет. Окремо розташована майстерня (столярна та слюсарна).

Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

Матеріально-технічна база - необхідна умова функціонування закладу освіти і реалізації цільової програми розвитку. Подальше вдосконалення матеріально-технічного забезпечення закладу освіти сучасним навчальним і спортивним обладнанням, інформаційно-технічними засобами дає можливість організувати освітню діяльність, проводити культурні, спортивно-оздоровчі заходи і т.д.

Підтримка і розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти є одною з основних умов успішного здійснення освітнього процесу. Це відображено у Законі України «Про освіту».

Розділ І. Аналіз стану матеріально-технічної бази

Вільшанський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів
Вільшанської селищної ради
Кіровоградської області

1. Загальна характеристика навчального закладу

Кількість будівель / технічний стан	Проектна потужність, рік будови	Фактична кількість дітей	Кількість навчальних, підсобних, адміністративних приміщень / технічний стан
1 будівля (навчальний корпус №1); Стан будівлі та споруд задовільний	Проектна потужність – 690 учнів; рік будови – 1975	557 учень	28 кабінетів, 1 спортивний зал, актова зала, бібліотека, методичний кабінет, учительська, кабінет психолога, кабінет медичної сестри, їдальня, 5 туалетів. Стан задовільний
2 будівля (навчальний корпус №2); Стан будівлі та споруд задовільний	Проектна потужність – 240 учнів; рік будови – 1953		9 кабінетів, 1 спортивний зал, учительська, кабінет для дітей з особливими освітніми потребами, 1 туалет. Стан задовільний
3 будівля (майстерня) Стан будівлі та споруд задовільний			майстерня (столярна та слюсарна). Стан задовільний

2. Аналіз та технічний стан будівель та приміщень

	Загальна характеристика	Потребує ремонту
Корпусу №1		
Кількість поверхів	3 поверхи	1-3 поверхи - частково потребують ремонту
Коридори	В задовільному стані	Потребують заміни старі віконні блоки на металопластикові на 1 та 2 поверхах

Сходи	В задовільному стані	Потребують заміни старі віконні блоки на металопластикові на 3 поверсі
Стан віконних блоків	В задовільному стані	Віконні блоки потребують заміни на металопластикові
Санвузли	В доброму стані	
Харчоблок та їдальня	В задовільному стані	Потребують заміни старі меблі та віконні блоки зі сторони коридору
Підсобні приміщення	В задовільному стані	
Медичний кабінет	В задовільному стані	Потребують заміни старі віконні блоки на металопластикові
Навчальні кабінети	В задовільному стані	Потребують капітального ремонту кабінет мистецтва, 3-й поверх
Актова зала	В задовільному стані	Потребує капітального ремонту
Спортивна зала	В задовільному стані	Потребує капітального ремонту
Бібліотека	В задовільному стані	Потребує заміни віконних блоків та дверей
Фойє	В задовільному стані	Потребує капітального ремонту
Корпусу № 2		
Кількість поверхів	2 поверхи	1-2 поверхи - частково потребують ремонту
Коридори	В задовільному стані	
Сходи	В задовільному стані	
Стан віконних блоків	В задовільному стані	Віконні блоки потребують заміни на металопластикові
Санвузол	В доброму стані	
Підсобні приміщення	В задовільному стані	
Навчальні кабінети	В задовільному стані	Потребують заміни віконних блоків
Спортивна зала	В задовільному стані	Потребує поточного ремонту

Фойє	В задовільному стані	Потребує поточного ремонту
Майстерня		
Столярна	В задовільному стані	Потребує капітального ремонту
Слюсарна	В задовільносм стані	Потребує капітального ремонту
Коридори	В задовільносм стані	Потребує капітального ремонту

3. Покрівля

Вид покрівлі	Технічний стан покрівлі	Ремонт
Тверда покрівля корпусу №1	Задовільний	Потребує капітального ремонту
Тверда покрівля корпусу №2	Задовільний	Потребує капітального ремонту
Тверда покрівля майстерні	Задовільний	Потребує капітального ремонту

4. Загальна характеристика інженерних мереж

Тепломережа /технічний стан	Водопостачання, водовідведення/ технічний стан	Електромережа/ технічний стан	Прилади обліку/ технічний стан
Автономна. В задовільному стані	Централізована. В задовільному стані	Централізована. В задовільному стані	В наявності. В задовільному стані

5. Загальна характеристика території

	Загальна характеристика	Технічний стан та потреба в ремонті
Загальна площа території	1,6 га	В задовільному стані

Площа асфальтобетонного покриття	6497 кв.м.	В задовільному стані
Сходи	В задовільному стані	
Огорожа	Частково	
Загальна кількість зелених насаджень	15	
Квітників	5	
Контейнери для вивозу сміття / технічний стан, кількість	2 контейнера. Стан незадовільний	Потребують заміни
Майданчик на твердій основі під контейнери для сміття	В наявності. Стан задовільний	

6. Оснащення приміщень навчального закладу

Найменування	В наявності	Потребує заміни
Харчоблок (технологічне обладнання / господарчі товари)	В наявності (жарочна шафа, витяжна шафа, плита електрична, водонагрівач)	
Медичний кабінет (ліки / обладнання / господарчі товари)	В наявності препарати, які потрібні для надання першої допомоги в наявності.	Ростомір медичний, ваги медичні. Не вистачає: спірометр, динамометр ручний, окуляри в дитячій оправі, поліхроматичні таблиці Є.Б.Рабкіна
Господарчий інвентар	Навчальний заклад частково забезпечений господарчим інвентарем	Віірні граблі – 10 шт, мітла – 1 шт, лопати штікові – 10 шт, лопати для вбирання снігу – 1 шт, відра – 5 шт

Бібліотека (книги, комп'ютерне обладнання тощо)	Приміщення бібліотеки оснащено комп'ютером, який підключений до мережі Інтернет. Бібліотечний фонд складає 13910 шт. Меблі в наявності.	Бібліотечні шафи – 30 шт
Навчальні кабінети (спеціальне навчальне обладнання / комп'ютерне обладнання, меблі)	Навчальні кабінети забезпечені необхідною кількістю меблями. 5 навчальних кабінетів забезпечено мультимедійним обладнанням, 9 навчальних кабінетів забезпечено комп'ютерним обладнанням. Всі комп'ютери підключені до мережі Інтернет.	Комплект меблів (столи – 90 шт; стільці – 180 шт, мультимедійне обладнання

Розділ II. Висновки та завдання на підставі аналізу стану матеріально-технічної бази Вільшанського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Вільшанської селищної ради Кіровоградської області

1. Сильні сторони зміцнення матеріально-технічної бази:
 - Заклад освіти активно працює над впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій у освітній процес (за допомогою мультимедійного обладнання навчальний процес стає більш цікавим та яскравим).
 - Навчальні кабінети та шкільні коридори мають естетичний вигляд.
 - Завдяки частковій заміні старих віконних блоків на нові металопластикові у приміщеннях школи підтримується належний температурний режим.
 - Дотримання правил пожежної безпеки (щорічно 100% вогнегасників проходять технічне обстеження).
 - Щорічно проводяться заміри опору ізоляції.
 - Територія закладу освіти підтримується у належному стані.
2. Слабкі сторони зміцнення матеріально-технічної бази:
 - Потребує капітального ремонту спортивний зал корпусу №1, майстерень.
 - Потребує заміни старі віконні блоки на нові металопластикові у корпусі №1 та №2.
 - Потребує комплектації медичний кабінет відповідно переліку.
 - Недостатня кількість меблів відповідно до ростових груп учнів.
 - Питання енергозбереження знаходиться на низькому рівні (20 % замінено на енергозберігаючі лампи).
 - Потребує облаштування ресурсна кімната.
3. Можливості (можливість вирішення питань самотужки);

Зміцнення матеріально-технічної бази освітнього закладу – це одне з найголовніших питань функціонування закладу освіти. Від цього залежить і якісний освітній процес, і здоров'я учнів та вчителів, і дотримання правил пожежної безпеки, і санітарно-гігієнічний стан приміщень та утримання території навчального закладу. Щорічно в закладі освіти проводяться косметичні ремонти всіх навчальних кабінетів, санвузлів, підсобних приміщень, частково ремонтується цоколь та ганок.

- 4. Проблеми** (питання, що потребують невідкладного вирішення).
Заміна вікон корпусів №1 та №2.

Завдання

1. Розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
2. Поліпшення умов та безпеки перебування дітей та дорослих в закладі та на його території;
3. Максимально можливе зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій в закладі.

Розділ III. Перелік заходів по досягненню поставлених завдань упродовж 2021- 2022 років

Заходи з поліпшення матеріально-технічного забезпечення (ремонти, придбання)

1. Виконання першочергових капітальних ремонтних робіт (заміна вікон, ремонт покрівлі).
2. Встановлення дитячих ігрових / спортивних майданчиків.
3. Виконання щорічних заходів з поліпшення протипожежної безпеки, готовності закладів до опалювального періоду, тощо.
4. Придбання меблів.
5. Придбання технологічного обладнання на харчоблок.
6. Придбання комп'ютерної техніки та інформаційно-технічного забезпечення.
7. Придбання господарчих товарів та інвентарю.
8. Оновлення контейнерів для сміття.
9. Оновлення літератури в бібліотеці.
10. Встановлення огорожі.
11. Капітальний ремонт актової зали.
12. Капітальний ремонт спортивної зали.
13. Капітальний ремонт вестибюлю.
14. Капітальний ремонт фасаду.
15. Капітальний ремонт навчального кабінету №22.
16. Повірка приладів обліку.
17. Технічне обслуговування вогнегасників.
18. Проведення дератизації приміщень.
19. Придбання принтерів.

**Розділ IV.Очікуваний результат реалізації роботи по
зміцненню матеріально-технічної бази Вільшанського закладу
загальної середньої освіти I-III ступенів
Вільшанської селищної ради Кіровоградської області**

Реалізація зазначеного плану дозволить:

1. Сформувати безпечні і сприятливі умови для надання повноцінної освіти дітей;
2. Розвинути спортивну та ігрову базу для фізичного виховання дітей;
3. Створити надійну, розвинену матеріально-технічну базу, що відповідає всім вимогам безпеки і комфортності;
4. Привести навчальний заклад у відповідність до вимог протипожежної безпеки;
5. Привести заклад освіти у відповідність до вимог санітарно-епідеміологічної безпеки.